



粗悪品にご注意ください

当社品以外の前4辺開閉式ポスターパネルの中には、価格が極端に安く、開閉部のバネが外れたり、部品が抜け落ちる、フレームが閉まらなくなる等の品質に重大な欠陥がある粗悪品が現在確認されています。現在当社で販売している、ポスターグリップにLEDを使用したA型内照式サイン「PGライトLEDフォルムA」の類似品のなかに、以下のような不良が発生する粗悪品が確認されていますのでご購入の際は十分ご注意ください。

ステー・ヒンジが錆びる

脚部の開き幅を調整するステー・ヒンジ等の金属部品が、屋外用であっても風雨に晒されると経年とともに錆びが発生し、やがて部品自体の強度がなくなり簡単に曲がってしまう、といった欠陥が確認されています。このまま使い続けると転倒や部品脱落の恐れがあり大変危険です。

当社品
(メッキ加工済部品を使用)



粗悪品
(徐々に錆びが発生し、やがて変形)




フレーム色に変色する

屋外で使用し、日光に晒されるとフレーム表面が経年とともに日焼け、色褪せし変色するという欠陥が確認されています。耐候性のない表面処理のまま屋外で使用すると変色等の原因となります。



褪せて変色したフレーム




雨天後、水が抜けない

本体内部に雨天後の水が溜まって抜けず、ポスター表示面に水ムラが模様のように浮き出してしまうといった欠陥も確認されています。水抜き構造が十分でないと内部から水が抜けずに掲示する面のデザインに影響を及ぼします。



内部に溜まり、抜けない水



ポスターに透過する溜まった水ムラ

ご購入の際は品番・商品名等を必ずご確認ください。